

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司百顺加油站安全现状评价报告		
	行业类别	石油加工业。化学原料、化学品及医药制造业	报告提交时间	2024.3.1
	项目简介	<p>中国石化销售股份有限公司内蒙古包头石油分公司百顺加油站于 2011 年 07 月 21 日成立，位于包头市石拐区五当召镇三叉口村，负责人为程晓峰，该加油站的危险化学品经营许可证有效期限为 2021 年 03 月 05 日至 2024 年 03 月 04 日。许可范围：汽油、柴油的零售。</p> <p>加油站设置 3 台加油机（1 台双枪汽油加油机、1 台双枪柴油加油机其中 1 枪停用、1 台停用双枪加油机）。设置直埋地下卧式单层钢制油罐 3 个，其中 2 个 25m³ 汽油罐，1 个 50m³ 柴油罐，$V=25m^3 \times 2 + 50m^3 \times 1 = 100m^3$，总储量为 100m³，折合储量为 75m³（柴油罐容积折半计算），本项目加油站与 LNG 加气站合建，两者隶属于同一公司，经营场所共用，储气区与储油区分开布置，安全防火间距符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）表 5.0.13-2 的相关要求，LNG 加气站设置 LNG 储罐 1 座，单罐容积为 60m³。根据表 2.1-1 加油与 LNG 加气合建站的等级划分，LNG 储罐总容积 V_{LNGI} 为 60m³，根据公式 $V_{OI}/180 + V_{LNGI}/120 \leq 1$，$75/180 + 60/120 = 0.916 < 1$，本项目属于二级加油与 LNG 加气合建站。等级划分详见下表。该站未设置洗车房。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	王晓华	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	王晓华
	报告审核人	张会平	安全评价师	刘全进 臧怀壮 郭雨清 田志兴
	注册安全工程师	邹方永 唐晓娟 张会平 刘全进 郭雨清	技术专家及技术人员	——

<p>评价 活动 主要 信息</p>	安全评价类型	安全现状评价
	到现场开展评价工作人员	王晓华 田志兴
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2024.1.22, 了解项目的基本情况、对现场进行勘验。
	现场照片	



		
	备注及其他信息	无