

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司喀什分公司岳普湖县达瓦昆加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2023.8.15
	项目简介	<p>中石油新疆销售有限公司喀什分公司岳普湖县达瓦昆加油站，许可范围：汽油、柴油。位于新疆喀什地区岳普湖县巴依阿瓦提乡阿热盖买村（4村）3组107号。</p> <p>该站总占地面积6499.16m²，站房建筑面积为146.71m²，罩棚投影面积108m²，罩棚下设有2台加油机（其中1台双枪潜油泵型汽油加油机，1台双枪潜油泵型柴油加油机），站内设2座双层储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中1台30m³汽油储罐，1台50m³柴油储罐。该站油品总容量80m³，折合容积为55m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第3.0.9条规定属于三级加油站。</p>		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	刘全进	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	刘全进 黎磊
	报告审核人	李茂刚	安全评价师	王晓华 臧怀壮 徐志伟 黎磊
	注册安全工程师	刘全进、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	---
评价活动主要信息	安全评价类型	现状评价		
	到现场开展评价工作人员	刘全进（负责现场勘验人员）、黎磊		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2023.2.28 对现场进行勘验，2023.6.10 现场复查。		

现场照片







备注及其他信息

无