

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	达州市铁路建设服务中心天然气管道穿越成达万铁路达遂段DK76 900~DK90 975 管线迁改工程（第一处集输管道）安全预评价报告		
	行业类别	陆地石油和天然气开采业	报告提交时间	2024.12.31
	项目简介	1、项目名称：天然气管道穿越成达万铁路达遂段DK76+900~DK90+975 管线迁改工程（第一处集输管道） 2、建设单位：达州市铁路建设服务中心 3、建设性质：改建项目 4、建设地点：四川省达州市开江县普安镇夹柏村 5、设计规模：155×10⁴m³/d（与原管线一致）。 6、主要建设内容： 改迁管线长度约 130m，设计压力 7.84MPa(与原管线一致)，设计规模 155×10⁴m³/d（与原管线一致），管道规格为 D273×10，材质为 L360NS PSL2 无缝钢管。三层 PE 加强级防腐，新增固态去耦合器 2 套，智能测试桩 2 套，视频监视系统 2 套。 7、项目投资：约 800 万元。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	侯光第	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	侯光第
	报告审核人	臧怀壮	安全评价师	张会平 张春节 巴彬 张锐 李茂刚 宋生奎 王军山
	注册安全工程师	张会平、侯光第、张春节、巴彬、王军山、唐晓娟、邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要信息	安全评价类型	预评价		
	到现场开展评价工作人员	侯光第 巴彬		
	到现场开展评价工作时间及主要任务	2024.12.1 对现场进行勘验，并收集资料。		

现场照片







		 A photograph showing four men standing in a row on a dirt path at a construction site. They are all wearing dark winter jackets. Behind them is a tall, cylindrical concrete structure with a metal railing at the top. The background features a hilly landscape with some trees and a clear blue sky.
	备注及其他信息	无