

安全评价报告信息网上公示

项目概况	项目名称	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司拜城托克逊加油站安全现状评价		
	行业类别	石油加工业	报告提交时间	2026.2.14
	项目简介	中石油新疆销售有限公司阿克苏分公司拜城托克逊加油站于 2015 年建站开始运营，于 2022 年 9 月 29 日取得拜城县市场监督管理局颁发的最新营业执照，该站位于新疆阿克苏地区拜城县托克逊乡 307 省 66 公里处+500 米处，负责人为田杰，该站的最新危险化学品经营许可证有效期限为 2023 年 3 月 3 日至 2026 年 3 月 2 日。许可范围：汽油、柴油。目前该站经营正常。 该站总占地面积 3540.7m²，站房建筑面积为 156.6m²，罩棚投影面积为 255m²，罩棚下设有 4 台加油机，其中，2 台双枪双油品潜油泵汽柴油混合加油机、2 台双枪单油品潜油泵柴油加油机，站内设 3 座双层储罐，该站油罐全部处于正常投用状态，其中 1 座 30m³汽油储罐，2 座 50m³柴油储罐。总储量为 130m³，折合储量为 80m³（柴油罐容积折半计算），根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第 3.0.9 条规定属于三级加油站。		
安全评价项目参与人员	项目评价组长	张书杰	技术负责人	邹方永
	过程控制负责人	唐晓娟	报告编制人	张书杰
	报告审核人	徐志伟	安全评价师	刘红岩 张会平 臧怀壮 刘全进
	注册安全工程师	张书杰 刘红岩 张会平 刘全进 唐晓娟 邹方永	技术专家及技术人员	——
评价活动主要	安全评价类型	安全现状评价		
	到现场开展评价工作人员	张书杰 刘红岩（负责现场勘验人员）		

信息	到现场开展评价工 作时间及主要任务	2026.1.16 了解项目的基本情况、对现场进行勘验；2026.1.23 对 整改情况进行了复查。
	现场照片	 





		
备注及其他信息		无